

АКТ ОСМОТРА
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
при выявлении правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости

"09" августа 2023 г.

N 161

Настоящий акт составлен в результате проведенного 09 августа 2023 г. в 09 ч 40 мин

указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы)

осмотра объекта недвижимости здания

указывается вид объекта недвижимости: здание, сооружение, объект незавершенного строительства

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:21:0000000:999

указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости

расположенного Челябинская область, Увельский район, с.Половинка, ул.Труда, д б/н

указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса)

на земельном участке, сведения о границах которого отсутствуют в сведениях ЕГРН (не стоит на ГКУ)

(при наличии)

расположенном Челябинская область, Увельский район, с.Половинка, ул.Труда, д б/н

указывается адрес или местоположение земельного участка

комиссией администрации Увельского муниципального района Челябинской области

указывается наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

в составе: Карпова Н.В. - председатель комиссии - Заместитель Главы района по земельным и имущественным отношениям - председатель комитета по земельным отношениям; Ножкина А.С. - заместитель председателя комиссии - председатель комитета по управлению имуществом Увельского муниципального района; Пазухина Е.С. - секретарь комиссии - ведущий специалист комитета по управлению имуществом Увельского муниципального района; Жеребцова А.В. - член комиссии - старший инженер отдела архитектуры и градостроительства администрации Увельского муниципального района; Сугуров Ж.М. - член комиссии - Глава Половинского сельского поселения Увельского муниципального района

приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность

каждого члена комиссии (при наличии)

в отсутствие

лица, выявленного в указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие" в качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.


Осмотр проведен в форме визуального осмотра

указать нужное: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", если осмотр проведен с применением технических средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее
учтенный объект недвижимости прекратил существование
(указать нужно: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии

Председатель комиссии:



Н.В.Карпова

Заместитель председателя:




А.С.Ножкина

Секретарь комиссии:




Е.С.Пазухина

Члены комиссии:



А.В.Жеребцова



Ж.М.Сугуров

Фототаблица
к Акту осмотра №161 от «09» августа 2023 г. здания,
с кадастровым номером 74:21:0000000:999, расположенного по адресу:
Челябинская область, Увельский район, с.Половинка, ул.Труда, д б/н

Фото №1

