## AKT OCMOTPA

## эдания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

"09" августа 2023 г.

N 170

Настоящий акт составлен в результате проведенного 09 августа 2023 г. в 11 ч 45 мин

указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы)

осмотра объекта недвижимости здания

указывается вид объекта недвижимости: здание, сооружение, объект незавершенного строительства

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:21:0000000:965

указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости

расположенного Челябинская область, Уве́льский район, с.Половинка,д б/н указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса)

(при наличии)

расположенном Челябинская область, Увельский район, с.Половинка, д б/н указывается адрес или местоположение земельного участка

комиссией <u>администрации Увельского муниципального района Челябинской области</u>

указывается наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

в составе: Карпова Н.В. - председатель комиссии - Заместитель Главы района по земельным и имущественным отношениям - председатель комитета по земельным отношениям; Ножкина А.С. - заместитель председателя комиссии - председатель комитета по управлению имуществом Увельского муниципального района; Пазухина Е.С. - секретарь комиссии - ведущий специалист комитета по управлению имуществом Увельского муниципального района; Жеребцова А.В. - член комиссии - старший инженер отдела архитектуры и градостроительства администрации Увельского муниципального района; Сугуров Ж.М. - член комиссии - Глава Половинского сельского поселения Увельского муниципального района

приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность

каждого члена комиссии (при наличии)

 $\frac{\mbox{в отсутствие}}{\mbox{указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие"}}$  качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра

указать нужное: "в форме визуального осмотра",
"с применением технических средств", если осмотр
проведен с применением технических средств,
дополнительно указываются наименование и модель
использованного технического средства

(указать нужное: существует, прекратил существование)

## Подписи членов комиссии

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Н.В.Карпова

А.С.Ножкина

Е.С.Пазухина

А.В.Жеребцова

Ж.М.Сугуров

## Фототаблица

к Акту осмотра №170 от «09» августа 2023 г. здания, с кадастровым номером 74:21:0000000:965, расположенного по адресу: Челябинская область, Увельский район, с.Половинка, д б/н

Фото №1

