AKT OCMOTPA

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

"09" августа 2023 г. N 186 Настоящий акт составлен в результате проведенного 09 августа 2023 г. в указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы) осмотра объекта недвижимости здания указывается вид объекта недвижимости: здание, сооружение, объект незавершенного строительства кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:21:0305001:169 указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости расположенного Челябинская область, Увельский район, д.Луговая, ул б/у, указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса) на Земельном участке, сведения о границах которого отсутствуют в сведениях ЕГРН (не стоит на ГКУ) (при наличии) расположенном Челябинская область, Увельский район, д.Луговая, ул. б/у, дом

указывается адрес или местоположение земельного участка администрации Увельского муниципального района Челябинской

комиссией области

указывается наименование органа местного самоуправления,

уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

в составе: Карпова Н.В. - председатель комиссии - Заместитель Главы района по земельным и имущественным отношениям - председатель комитета по земельным отношениям; Ножкина А.С. - заместитель председателя комиссии председатель комитета по управлению имуществом Увельского муниципального района; Пазухина Е.С. - секретарь комиссии - ведущий специалист комитета по управлению имуществом Увельского муниципального района; Жеребцова А.В. член комиссии - старший инженер отдела архитектуры и градостроительства администрации Увельского муниципального района; Сугуров Ж.М. - член комиссии - Глава Половинского сельского поселения Увельского муниципального района

приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность

каждого члена комиссии (при наличии)

в отсутствие лица, выявленного в указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие" качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра

указать нужное: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", если осмотр проведен с применением технических средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости прекратил существование (указать нужное: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Н.В.Карпова

А.С.Ножкина

Е.С.Пазухина

А.В.Жеребцова

Ж.М.Сугуров

Фототаблица

к Акту осмотра №186 от «09» августа 2023 г. здания, с кадастровым номером 74:21:0305001:169, расположенного по адресу: Челябинская область, Увельский район, д.Луговая, ул б/у, д.№84

Фото №1

