

АКТ ОСМОТРА  
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства  
при выявлении правообладателей ранее учтенных  
объектов недвижимости

"17" августа 2023 г.

N 214

Настоящий акт составлен в результате проведенного 17 августа 2023 г. в 11 ч 00 мин

указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы)  
осмотра объекта недвижимости здания,

указывается вид объекта недвижимости: здание,  
сооружение, объект незавершенного  
строительства

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:21:0000000:1375

указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный  
учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости

расположенного Челябинская область, Увельский район, п Каменский

указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо  
местоположение (при отсутствии адреса)

на земельном участке, сведения о границах которого отсутствуют в сведениях  
ЕГРН (не стоит на ГКУ)

(при наличии)

расположенном Челябинская область, Увельский район, п Каменский

комиссией администрации Увельского муниципального района Челябинской  
области

указывается наименование органа местного самоуправления,  
уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению  
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

в составе: Карпова Н.В. - председатель комиссии - заместитель Главы района  
по земельным и имущественным отношениям - председатель комитета по  
земельным отношениям; Ножкина А.С. - заместитель председателя комиссии -  
председатель комитета по управлению имуществом Увельского муниципального  
района; Пазухина Е.С. - секретарь комиссии - ведущий специалист комитета по  
управлению имуществом Увельского муниципального района; Седова Л.А. - член  
комиссии - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации  
Увельского муниципального района; Пивоварова Т.Л. - член комиссии - Глава  
Каменского сельского поселения Увельского муниципального  
района

приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность

каждого члена комиссии (при наличии)

в отсутствие лица, выявленного в

указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие"  
качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы  
фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра

указать нужное: "в форме визуального осмотра",  
"с применением технических средств", если осмотр  
проведен с применением технических средств,  
дополнительно указывается наименование и модель  
использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости прекратил существование  
(указать нужно: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии

Председатель комиссии:

Карпова

Н.В.Карпова

Заместитель председателя:

Ножкина

А.С.Ножкина

Секретарь комиссии:

Пазухина

Е.С.Пазухина

Члены комиссии:

Седова

Л.А.Седова

Пивоварова

Т.Л.Пивоварова

Фототаблица  
к Акту осмотра №214 от «17» августа 2023 г. здания,  
с кадастровым номером 74:21:0000000:1375, расположенного по адресу:  
Челябинская область, Увельский район, п.Каменский

Фото №1

