

АКТ ОСМОТРА
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
при выявлении правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости

"22" августа 2023 г.

N 229

Настоящий акт составлен в результате проведенного 22 августа 2023 г. в 09 ч 15 мин

указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы)
осмотра объекта недвижимости здания,

указывается вид объекта недвижимости: здание,
сооружение, объект незавершенного
строительства

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:21:0000000:1380

указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный
учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости

расположенного Челябинская область, Увельский район, п Каменский

указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо
местоположение (при отсутствии адреса)

на земельном участке, сведения о границах которого отсутствуют в сведениях
ЕГРН (не стоит на ГКУ)

(при наличии)

расположенном Челябинская область, Увельский район, п Каменский

комиссией администрации Увельского муниципального района Челябинской
области

указывается наименование органа местного самоуправления,
уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

в составе: Карпова Н.В. - председатель комиссии - заместитель Главы района
по земельным и имущественным отношениям - председатель комитета по
земельным отношениям; Ножкина А.С. - заместитель председателя комиссии -
председатель комитета по управлению имуществом Увельского муниципального
района; Пазухина Е.С. - секретарь комиссии - ведущий специалист комитета по
управлению имуществом Увельского муниципального района; Седова Л.А. - член
комиссии - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
Увельского муниципального района; Пивоварова Т.Л. - член комиссии - Глава
Каменского сельского поселения Увельского муниципального
района

приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность

каждого члена комиссии (при наличии)

в отсутствие _____ лица, выявленного в
указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие"

качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы
фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра

указать нужное: "в форме визуального осмотра",
"с применением технических средств", если осмотр
проведен с применением технических средств,
дополнительно указываются наименование и модель
использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный

объект недвижимости прекратил существование
(указать нужное: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии

Председатель комиссии:

Карпова

Н.В.Карпова

Заместитель председателя:

Ножкина

А.С.Ножкина

Секретарь комиссии:

Пазухина

Е.С.Пазухина

Члены комиссии:

Седова

Л.А.Седова

Пивоварова

Т.Л.Пивоварова

Фототаблица
к Акту осмотра №229 от «22» августа 2023 г. здания,
с кадастровым номером 74:21:0000000:1380, расположенного по адресу:
Челябинская область, Увельский район, п.Каменский

Фото №1

