

**АКТ ОСМОТРА**  
**здания, сооружения или объекта незавершенного строительства**  
**при выявлении правообладателей ранее учтенных**  
**объектов недвижимости**

"22" августа 2023 г.

N 242

Настоящий акт составлен в результате проведенного 22 августа 2023 г. в 15 ч 00 мин

указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы)

осмотра объекта недвижимости здания

указывается вид объекта недвижимости: здание, сооружение, объект незавершенного строительства

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:21:0000000:1300

указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости

расположенного Челябинская область, Увельский район, п Подгорный, д б/н

указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса)

на земельном участке, сведения о границах которого отсутствуют в сведениях ЕГРН (не стоит на ГКУ)

(при наличии)

расположенном Челябинская область, Увельский район, п Подгорный, д б/н

комиссией администрации Увельского муниципального района Челябинской области

указывается наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

в составе: Карпова Н.В. - председатель комиссии - заместитель Главы района по земельным и имущественным отношениям - председатель комитета по земельным отношениям; Ножкина А.С. - заместитель председателя комиссии - председатель комитета по управлению имуществом Увельского муниципального района; Пазухина Е.С. - секретарь комиссии - ведущий специалист комитета по управлению имуществом Увельского муниципального района; Седова Л.А. - член комиссии - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Увельского муниципального района; Пивоварова Т.Л. - член комиссии - Глава Каменского сельского поселения Увельского муниципального района

приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность

каждого члена комиссии (при наличии)

в отсутствие \_\_\_\_\_ лица, выявленного в

указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие"

качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра


указать нужное: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", если осмотр проведен с применением технических средств, дополнительно указывается наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный

объект недвижимости прекратил существование  
(указать нужно: существует, прекратил существование) \*


**Подписи членов комиссии**

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_


Н.В.Карпова

Заместитель председателя:

  
\_\_\_\_\_


А.С.Ножкина

Секретарь комиссии:


  
\_\_\_\_\_

Е.С.Лазухина

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_

Л.А.Седова

  
\_\_\_\_\_

Т.Л.Пивоварова

Фототаблица  
к Акту осмотра №242 от «22» августа 2023 г. здания,  
с кадастровым номером 74:21:0000000:1300, расположенного по адресу:  
Челябинская область, Увельский район, п.Подгорный, д б/н

Фото №1

