## AKT OCMOTPA

## эдания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

"21" июня 2023 г.

N 120

Настоящий акт составлен в результате проведенного 21 июня 2023 г. в 11 ч 00 мин

указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы) осмотра объекта недвижимости сооружения,

указывается вид объекта недвижимости: здание, сооружение, объект незавершенного строительства

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:21:0000000:1868

указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости

расположенного <u>Агрофирма</u> «Южноуральская», теплотрасса

указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса)

на земельном участке, сведения о границах которого отсутствуют в сведениях  $E\Gamma PH$  (не стоит на  $\Gamma KY$ )

(при наличии)

расположенном Агрофирма «Южноуральская», теплотрасса

комиссией <u>администрации Увельского муниципального района Челябинской</u> области

указывается наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

в составе: Карпова Н.В. - председатель комиссии - Заместитель Главы района по земельным и имущественным отношениям - председатель комитета по земельным отношениям; Петрова Е.С. - заместитель председателя комиссии - исполняющий обязанности председателя комитета по управлению имуществом Увельского муниципального района; Пазухина Е.С. - секретарь комиссии - ведущий специалист комитета по управлению имуществом Увельского муниципального района; Жеребцова А.В. - член комиссии - старший инженер отдела архитектуры и градостроительства администрации Увельского муниципального района; Пивоварова Т.Л. - член комиссии - Глава Каменского сельского поселения Увельского муниципального района

приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность

каждого члена комиссии (при наличии)

 $\frac{\text{в отсутствие}}{\text{указать нужное: "в присутствии" или"в отсутствие"}}$  правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра

указать нужное: "в форме визуального осмотра",
"с применением технических средств", если осмотр
проведен с применением технических средств,
дополнительно указываются наименование и модель
использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости прекратил существование

(указать нужное: существует, прекратил существование)

## Подписи членов комиссии

Секретарь комиссии: В Соли Е.С.Пазухина

Члены комиссии: А.В.Жеребцова

**Дивору** Т.Л.Пивоварова

## Фототаблица

к Акту осмотра №120 от «21» июня 2023 г. сооружения, с кадастровым номером 74:21:0000000:1868, расположенного по адресу: Агрофирма «Южноуральская», теплотрасса

Фото №1

