

АКТ ОСМОТРА
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
при выявлении правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости

"03" октября 2023 г.

№ 319

Настоящий акт составлен в результате проведенного 03 октября 2023 г. в 10 ч 45 мин

указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы)

осмотра объекта недвижимости здания

указывается вид объекта недвижимости: здание,
сооружение, объект незавершенного
строительства

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:21:0601019:100

указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный
учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости

расположенного Челябинская область, Увельский район, п.Каменский, ул. Береговая,
д.15

указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо
местоположение (при отсутствии адреса)

на земельном участке, сведения о границах которого отсутствуют в сведениях ЕГРН
(не стоит на ГКУ)

(при наличии)

расположенном Челябинская область, Увельский район, п.Каменский, ул.Береговая,
д.15

указывается адрес или местоположение земельного участка

комиссией администрации Увельского муниципального района Челябинской
области

указывается наименование органа местного самоуправления,
уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

в составе: Карлова Н.В. - председатель комиссии - Заместитель Главы района по
земельным и имущественным отношениям - председатель комитета по земельным
отношениям; Ножкина А.С. - заместитель председателя комиссии - председатель
комитета по управлению имуществом Увельского муниципального района; Пазухина
Е.С. - секретарь комиссии - ведущий специалист комитета по управлению имуществом
Увельского муниципального района; Жеребцова А.В. - член комиссии - старший
инженер отдела архитектуры и градостроительства администрации Увельского
муниципального района; Пивоварова Т.Л. - член комиссии - Глава Каменского
сельского поселения Увельского муниципального района

приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность

каждого члена комиссии (при наличии)

в отсутствие _____ лица, выявленного в

указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие"

качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости.
Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра

указать нужное: "в форме визуального осмотра",
"с применением технических средств", если осмотр
проведен с применением технических средств,
дополнительно указывается наименование и модель
использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее

учтенный объект недвижимости прекратил существование
(указать нужное: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии

Председатель комиссии:

Карпова

Н. В. Карпова

Заместитель председателя:

Ножкина

А. С. Ножкина

Секретарь комиссии:

Пазухина

Е. С. Пазухина

Члены комиссии:

Жеребцова

А. В. Жеребцова

Ливоварова

Т. Л. Ливоварова

Фототаблица
к Акту осмотра №319 от «03» октября 2023 г. здания,
с кадастровым номером 74:21:0601019:100, расположенного по адресу:
Челябинская область, Увельский район, п.Каменский, ул.Береговая, д.15

Фото №1

