## AKT OCMOTPA

## эдания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

N 380 "20" октября 2023 г. Настоящий акт составлен в результате проведенного 20 октября 2023 г. в 15 ч 15 мин указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы) осмотра объекта недвижимости здания указывается вид объекта недвижимости: здание, сооружение, объект незавершенного строительства кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:21:0000000:1299 указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости расположенного Челябинская область, Увельский район, п.Подгорный указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса) на земельном участке, сведения о границах которого отсутствуют в сведениях ЕГРН (не стоит на ГКУ) (при наличии) расположенном Челябинская область, Увельский район, п. Подгорный указывается адрес или местоположение земельного участка администрации Увельского муниципального района Челябинской комиссией области указывается наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в составе: Карпова Н.В. - председатель комиссии - Заместитель Главы района по земельным и имущественным отношениям - председатель комитета по земельным заместитель председателя комиссии -председатель отношениям; Ножкина А.С. комитета по управлению имуществом Увельского муниципального района; Пазухина Е.С. - секретарь комиссии - ведущий специалист комитета по управлению имуществом Увельского муниципального района; Жеребцова А.В. - член комиссии - старший отдела архитектуры и градостроительства администрации Увельского муниципального района; Пивоварова Т.Л. - член комиссии - Глава Каменского сельского поселения Увельского муниципального района приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность каждого члена комиссии (при наличии) в отсутствие лица, выявленного в указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие" качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра

осмотре

Материалы фотофиксации прилагаются.

указать нужное: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", если осмотр проведен с применением технических средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

осуществлена фотофиксация объекта недвижимости.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранес учтенный объект недвижимости прекратил существование

(указать нужное: существует, прекратил существование)

## Подписи членов комиссии

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Н.В.Карпова

А.С.Ножкина

Е.С.Пазухина

А.В.Жеребцова

Т.Л.Пивоварова

## Фототаблица

к Акту осмотра №380 от «20» октября 2023 г. здания, с кадастровым номером 74:21:0000000:1299, расположенного по адресу: Челябинская область, Увельский район, п. Подгорный

Фото №1

