

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
при выявлении правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости

"24" октября 2023 г.

№ 388

Настоящий акт составлен в результате проведенного 24 октября 2023 г. в 09 ч 30 мин

указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы)

осмотра объекта недвижимости сооружения

указывается вид объекта недвижимости: здание,
сооружение, объект незавершенного
строительства

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:21:1301005:187

указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный
учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости

расположенного Челябинская область, Увельский район, п.Увельский, д б/н

указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо
местоположение (при отсутствии адреса)

на земельном участке, сведения о границах которого отсутствуют в сведениях ЕГРН
(не стоит на ГКУ)

(при наличии)

расположенном Челябинская область, Увельский район, п.Увельский, д б/н

указывается адрес или местоположение земельного участка

комиссией администрации Увельского муниципального района Челябинской области

указывается наименование органа местного самоуправления,
уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

в составе: Карпова Н.В. - председатель комиссии - Заместитель Главы района по земельным и имущественным отношениям - председатель комитета по земельным отношениям; Ножкина А.С. - заместитель председателя комиссии - председатель комитета по управлению имуществом Увельского муниципального района; Пазухина Е.С. - секретарь комиссии - ведущий специалист комитета по управлению имуществом Увельского муниципального района; Жеребцова А.В. - член комиссии - старший инженер отдела архитектуры и градостроительства администрации Увельского муниципального района; Гаврюшин В.Ю. - член комиссии - Глава Увельского сельского поселения Увельского муниципального района

приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность

каждого члена комиссии (при наличии)

в отсутствие _____ лица, выявленного в

указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие"

качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости.
Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра


указать нужное: "в форме визуального осмотра",
"с применением технических средств", если осмотр
проведен с применением технических средств,
дополнительно указываются наименование и модель
использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее

учтенный объект недвижимости прекратил существование
(указать нужное: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии

Председатель комиссии:




Н.В. Карпова

Заместитель председателя:



А.С. Ножкина

Секретарь комиссии:



Е.С. Пазухина

Члены комиссии:



А.В. Жеребцова



В.Ю. Гаврюшин

Фототаблица
к Акту осмотра №388 от «24» октября 2023 г. сооружения,
с кадастровым номером 74:21:1301005:187, расположенного по адресу:
Челябинская область, Увельский район, п.Увельский, д б/н

Фото №1

