

АКТ ОСМОТРА  
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства  
при выявлении правообладателей ранее учтенных  
объектов недвижимости

"15" сентября 2023 г.

№ 305

Настоящий акт составлен в результате проведенного 15 сентября 2023 г. в 13 ч 00 мин

указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы)

осмотра объекта недвижимости здания

указывается вид объекта недвижимости: здание,  
сооружение, объект незавершенного  
строительства

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:21:0000000:1549

указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный  
учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости

расположенного Челябинская область, Увельский район, п Березовка

указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо  
местоположение (при отсутствии адреса)

на земельном участке, сведения о границах которого отсутствуют в сведениях  
ЕГРН (не стоит на ГКУ)

(при наличии)

расположенном Челябинская область, Увельский район, п Березовка

комиссией администрации Увельского муниципального района Челябинской  
области

указывается наименование органа местного самоуправления,  
уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению  
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

в составе: Карпова Н.В. - председатель комиссии - заместитель Главы района  
по земельным и имущественным отношениям - председатель комитета по  
земельным отношениям; Ножкина А.С. - заместитель председателя комиссии -  
председатель комитета по управлению имуществом Увельского муниципального  
района; Пазухина Е.С. - секретарь комиссии - ведущий специалист комитета по  
управлению имуществом Увельского муниципального района; Жеребцова А.В. -  
член комиссии - старший инженер отдела архитектуры и градостроительства  
администрации Увельского муниципального района; Пивоварова Т.Л. - член  
комиссии - Глава Каменского сельского поселения Увельского муниципального  
района

приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность

каждого члена комиссии (при наличии)

в отсутствие \_\_\_\_\_ лица, выявленного в

указать нужно: "в присутствии" или "в отсутствие"

качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы  
фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра

указать нужно: "в форме визуального осмотра",  
"с применением технических средств", если осмотр  
проведен с применением технических средств,  
дополнительно указываются наименование и модель  
использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный

объект недвижимости прекратил существование  
(указать нужно: существует, прекратил существование)

**Подписи членов комиссии**

Председатель комиссии:

Карпова

Н.В. Карпова

Заместитель председателя:

Ножкина

А.С. Ножкина

Секретарь комиссии:

Пазухина

Е.С. Пазухина

Члены комиссии:

Жеребцова

А.В. Жеребцова

Пивоварова

Т.Л. Пивоварова

Фототаблица  
к Акту осмотра №305 от «15» сентября 2023 г. здания,  
с кадастровым номером 74:21:0000000:1549, расположенного по адресу:  
Челябинская область, Увельский район, п Березовка

Фото №1

