

АКТ ОСМОТРА  
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства  
при выявлении правообладателей ранее учтенных  
объектов недвижимости

"05" октября 2023 г.

№ 327

Настоящий акт составлен в результате проведенного 05 октября 2023 г. в 10 ч 00 мин

указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы)  
осмотра объекта недвижимости здания,

указывается вид объекта недвижимости: здание,  
сооружение, объект незавершенного  
строительства

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:21:0000000:879

указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный  
учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости

расположенного Челябинская область, Увельский район, с.Петровское, ул.Юбилейная,  
д б/н

указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо  
местоположение (при отсутствии адреса)

на земельном участке, сведения о границах которого отсутствуют в сведениях ЕГРН  
(не стоит на ГКУ)

(при наличии)

расположенном Челябинская область, Увельский район, с.Петровское, ул.Юбилейная,  
д б/н

указывается адрес или местоположение земельного участка

комиссией администрации Увельского муниципального района Челябинской  
области

указывается наименование органа местного самоуправления,  
уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению  
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

в составе: Карпова Н.В. - председатель комиссии - Заместитель Главы района по  
земельным и имущественным отношениям - председатель комитета по земельным  
отношениям; Ножкина А.С. - заместитель председателя комиссии -председатель  
комитета по управлению имуществом Увельского муниципального района; Пазухина  
Е.С. - секретарь комиссии - ведущий специалист комитета по управлению имуществом  
Увельского муниципального района; Жеребцова А.В. - член комиссии - старший  
инженер отдела архитектуры и градостроительства администрации Увельского  
муниципального района; Мезенцев С.Н. - член комиссии - Глава Петровского  
сельского поселения Увельского муниципального  
района

приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность

каждого члена комиссии (при наличии)

в отсутствие \_\_\_\_\_ лица, выявленного в  
указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие"  
качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы  
фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра


указать нужное: "в форме визуального осмотра",  
"с применением технических средств", если осмотр  
проведен с применением технических средств,  
дополнительно указываются наименование и модель  
использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее

учтенный объект недвижимости прекратил существование  
(указать нужное: существует, прекратил существование)

**Подписи членов комиссии**

Председатель комиссии:




Н.В.Карпова

Заместитель председателя:



А.С.Ножкина

Секретарь комиссии:




Е.С.Пазухина

Члены комиссии:



А.В.Жеребцова



С.Н.Мезенцев

Фототаблица  
к Акту осмотра №327 от «05» октября 2023 г. здания,  
с кадастровым номером 74:21:0000000:879, расположенного по адресу:  
Челябинская область, Увельский район, с.Петровское, ул.Юбилейная, д б/н

Фото №1

