

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства  
при выявлении правообладателей ранее учтенных  
объектов недвижимости

"24" октября 2023 г.

№ 387

Настоящий акт составлен в результате проведенного 24 октября 2023 г. в 09 ч 15 мин

указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы)

осмотра объекта недвижимости сооружения

указывается вид объекта недвижимости: здание,  
сооружение, объект незавершенного  
строительства

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:21:1307002:89

указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный  
учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости

расположенного Челябинская область, Увельский район, п.Увельский, ул.Лермонтова,  
д. 18а

указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо  
местоположение (при отсутствии адреса)

на земельном участке с кадастровым номером 74:21:1307006:265  
(при наличии)

расположенном Челябинская область, Увельский район, п.Увельский, ул.Лермонтова,  
д. 18а

указывается адрес или местоположение земельного участка

комиссией администрации Увельского муниципального района Челябинской  
области

указывается наименование органа местного самоуправления,  
уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению  
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

в составе: Карпова Н.В. - председатель комиссии - Заместитель Главы района по  
земельным и имущественным отношениям - председатель комитета по земельным  
отношениям; Ножкина А.С. - заместитель председателя комиссии - председатель  
комитета по управлению имуществом Увельского муниципального района; Пазухина  
Е.С. - секретарь комиссии - ведущий специалист комитета по управлению имуществом  
Увельского муниципального района; Жеребцова А.В. - член комиссии - старший  
инженер отдела архитектуры и градостроительства администрации Увельского  
муниципального района; Гаврюшин В.Ю. - член комиссии - Глава Увельского  
сельского поселения Увельского муниципального района

приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность

каждого члена комиссии (при наличии)

в отсутствие \_\_\_\_\_ лица, выявленного в

указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие"

качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости.  
Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра

указать нужное: "в форме визуального осмотра",  
"с применением технических средств", если осмотр  
проведен с применением технических средств,  
дополнительно указывается наименование и модель  
использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее

учтенный объект недвижимости прекратил существование  
(указать нужное: существует, прекратил существование)

**Подписи членов комиссии**

Председатель комиссии:



Н.В. Карпова

Заместитель председателя:



А.С. Ножкина

Секретарь комиссии:



Е.С. Пазухина

Члены комиссии:



А.В. Жеребцова



В.Ю. Гаврюшин



Фототаблица  
к Акту осмотра №387 от «24» октября 2023 г. сооружения,  
с кадастровым номером 74:21:1307002:89, расположенного по адресу:  
Челябинская область, Увельский район, п.Увельский, ул. Лермонтова, д. 18а

Фото №1

