## AKT OCMOTPA

## здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

"15" июня 2023 г.

N 100

Настоящий акт составлен в результате проведенного 15 июня 2023 г. в 15 указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы) осмотра объекта недвижимости здания, указывается вид объекта недвижимости: здание, сооружение, объект незавершенного строительства кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:21:0000000:1272 указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости расположенного Челябинская область, Увельский район, с.Красносельское, б/н указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса) на земельном участке, сведения о границах которого отсутствуют в сведениях ЕГРН (не стоит на ГКУ) (при наличии) расположенном Челябинская область, Увельский район, с.Красносельское, б/н указывается адрес или местоположение земельного участка комиссией администрации Увельского муниципального района Челябинской области указывается наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в составе: Карпова Н.В. - председатель комиссии - Заместитель Главы района по земельным и имущественным отношениям - председатель комитета по земельным отношениям; Петрова Е.С. - заместитель председателя комиссии исполняющий обязанности председателя комитета по управлению имуществом Увельского муниципального района; Пазухина Е.С. - секретарь комиссии ведущий специалист комитета по управлению имуществом Увельского муниципального района; Жеребцова А.В. - член комиссии - старший инженер архитектуры и градостроительства администрации Увельского муниципального района; Штеркель Е.Ю. - член комиссии - Глава Красносельского сельского поселения Увельского муниципального района приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность каждого члена комиссии (при наличии) в отсутствие лица, выявленного в указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие" качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости. При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются. Осмотр проведен в форме визуального осмотра

указать нужное: "в форме визуального осмотра",
"с применением технических средств", если осмотр
проведен с применением технических средств,
дополнительно указываются наименование и модель
использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости прекратил существование

(указать нужное: существует, прекратил существование)

## Подписи членов комиссии

 Председатель комиссии:
 Картова

 Заместитель председателя:
 Е.С.Петрова

 Секретарь комиссии:
 Е.С.Пазухина

 Члены комиссии:
 А.В.Жеребцова

 Дил
 Е.Ю.Штеркель

## Фототаблица

к Акту осмотра №100 от «15» июня 2023 г. здания, с кадастровым номером 74:21:0000000:1272, расположенного по адресу: Челябинская область, Увельский район, с.Красносельское, д. б/н

Фото №1

