AKT OCMOTPA

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

"15" июня 2023 г.

N 88

Настоящий акт составлен в результате проведенного $\underline{15}$ июня $\underline{2023}$ г. в $\underline{13}$ ч 10 мин

указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы) осмотра объекта недвижимости здания,

указывается вид объекта недвижимости: здание, сооружение, объект незавершенного строительства

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:21:0000000:1687

указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости

расположенного <u>Челябинская область, Увельский район, п.Михири</u>
указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо
местоположение (при отсутствии адреса)

на земельном участке, сведения о границах которого отсутствуют в сведениях ${\tt E\Gamma PH}$ (не стоит на ${\tt \Gamma KY}$)

(при наличии)

расположенном Челябинская область, Увельский район, п.Михири указывается адрес или местоположение земельного участка

комиссией администрации Увельского муниципального района Челябинской области

указывается наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

в составе: Карпова Н.В. - председатель комиссии - Заместитель Главы района по земельным и имущественным отношениям - председатель комитета по земельным отношениям; Петрова Е.С. - заместитель председателя комиссии - исполняющий обязанности председателя комитета по управлению имуществом Увельского муниципального района; Пазухина Е.С. - секретарь комиссии - ведущий специалист комитета по управлению имуществом Увельского муниципального района; Жеребцова А.В. - член комиссии - старший инженер отдела архитектуры и градостроительства администрации Увельского муниципального района; Штеркель Е.Ю. - член комиссии - Глава Красносельского сельского поселения Увельского муниципального района

приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность

каждого члена комиссии (при наличии)

в отсутствие лица, выявленного в указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие" качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре <u>осуществлена фотофиксация объекта недвижимости.</u> Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра

указать нужное: "в форме визуального осмотра",
"с применением технических средств", если осмотр
проведен с применением технических средств,
дополнительно указываются наименование и модель
использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный

(указать нужное: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии

Председатель комиссии: Каж Н.В.Карпова

Заместитель председателя: Е.С.Петрова

Секретарь комиссии:

Члены комиссии: А.В.Жеребцова

Штеркель

Фототаблица

к Акту осмотра №88 от «15» июня 2023 г. здания, с кадастровым номером 74:21:0000000:1687, расположенного по адресу: Челябинская область, Увельский район, п.Михири

Фото №1

